

## 1. ขอบเขต

รายละเอียดฉบับนี้ พร้อมด้วย Engineer's Drawings ที่ระบุความต้องการ แผ่นกันซึม (Geomembrane) ในส่วนของปริมาณ, การจัดส่ง, การติดตั้ง, และการทดสอบ สำหรับใช้ในงานปูพื้นบ่อ และพื้นบ่อชั่วข่าย รวมทั้งการเตรียม Subgrade และ พื้นทาง (Bedding) และการตรวจสอบอย่างร้าวในระบบระบายน้ำ

การทำงานส่วนต่าง ๆ ที่ได้อธิบายในที่นี้ ได้แก่ ระยะห่าง การทำงานของผู้รับเหมาปรับสภาพดิน (Earthwork Contractor) และการทำงานของผู้รับเหมาปูพื้น (Liner Contractor) ตามที่ระบุในรายละเอียดสัญญาฯลฯ

## 2. อุปกรณ์

### 2.1 ทั่วไป

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้นจะต้องมีตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ “ตารางอุปกรณ์ในการปูพื้น” อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในงาน โครงการสร้างบรรจุของเหลวปริมาณมาก

ผู้ซื้นประมูลจะต้องยื่นข้อมูลของวัสดุปูพื้นที่ตรงกับการใช้งานในโครงการ วัสดุดังกล่าวจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากวิศวกร

แผ่น HDPE จะต้องไม่มีรูหรือรอยต่าง ๆ ผิวจะต้องผ่องเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชิ้น หรือมีสิ่งแปรปนอยู่ วัสดุปูพื้นจะต้องมีความหนาเสมอ กัน พร้อมด้วยพื้นผิวที่นุ่ม (ยกเว้นผิวน้ำที่มีส่วนประกอบเฉพาะ) และจะต้องรองรับสภาพการบรรทุกที่แปรเปลี่ยนได้

แผ่น HDPE จะต้องอยู่ในม้วน และมีความกว้างแบบไตรอยต่ออย่างน้อย 7 เมตร แต่ละม้วน จะต้องมีป้ายบอกรายละเอียด ดังนี้:-

- หมายเลขประจำม้วน (Roll number)
- เลขหมู่ของวัสดุคุณภาพ (Batch number of raw material)
- วันที่ผลิต
- ความหนาของแผ่นวัสดุ (Material thickness)
- ความยาวของแผ่นวัสดุต่อม้วน (Roll length)
- รายงานอ้างอิงการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต (Reference to manufacturer's quality assurance report)

## 2.2 แผ่น โพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene Liner: HDPE)

คุณสมบัติทางกายภาพของ HDPE ความหนา 1.00 มม. มีดังนี้

คุณสมบัติ	วิธีการทดสอบ	MINIMUM VALUE
ความหนาแน่น	ASTM D1505	0.94 g/cm <sup>3</sup>
ดัชนีหลอมเหลว(20,000 Kg.)	ASTM D1238,cond.E	<=1.0
ความแข็งแรงที่จุดขาด	ASTM D6693, Type IV Dumbell,2 ipm	30 <del>25</del> N/mm.
ความแข็งแรงที่จุดคลาก	ASTM D6693, Type IV Dumbell,2 ipm	19 <del>15</del> N/mm.
ความต้านทานต่อการฉีกขาด	ASTM D1004 Every 5 <sup>th</sup> roll	150 <del>125</del> N
กำลังคงที่จุดคลาก	ASTM D6693,Type IV Dumbell,2 ipm (G.L.33mm)	<del>15%</del> 17%
กำลังคงที่จุดขาด	ASTM D6693,Type IV Dumbell ,2 ipm (G.L.51mm)	<del>700%</del> 800%
ไมครอลไฟฟ้า	ASTM D882	550 MPA minimum
ความต้านทานต่อแรงเจาะ (Puncture)	ASTM D 4833	<del>35</del> N 480 N
ปริมาณ Carbon black	ASTM D1603	2.0% minimum

การวัดความหนาของวัสดุตาม ASTM D1593 จะต้องอยู่ในช่วง  $\pm 10\%$  ของค่าที่ระบุไว้ในแต่ละจุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละม้วนอยู่ในช่วง  $\pm 10\% - 0$

### 3. ดรอป (Drawings)

#### 3.1 ดรอป ทางวิศวกรรม (Engineer's Drawings)

Drawing ทางวิศวกรรม จะแสดงข้อมูลการออกแบบสำหรับการดำเนินงานปรับสภาพพื้นดิน (Earthwork construction) เพื่อรับรู้การปูพื้น ผู้รับเหมาจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบและเพิ่มรายละเอียดในแบบ Drawing เพื่อเป็น 'as-built' สำหรับเสนอโครงการร่างและระบบการปูพื้นที่เหมาะสม

### 3.2 ครอวิ้ง สำหรับผู้รับเหมา (Contractor's Drawings)

ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมโครงร่าง Drawing ของแผ่น HDPE ที่ใช้โดยกำหนดลำดับของแผ่น HDPE และรอยเชื่อมต่อ โดยจะต้องส่งสำเนาจำนวน 3 ชุดให้กับวิศวกรก่อนที่จะทำการติดตั้ง

โครงร่างการวางแผ่น HDPE ควรจะยื่อนناดของแผ่น HDPE และความยาวของรอยต่อ รอยต่อควรจะทำในแนวยาวตามทางลาด (ไม่ควรทำในแนวขวาง) ไม่ควรมีความยาวของรอยต่อระหว่างแผ่น HDPE ตามขวางยาวเกินกว่า 1.5 เมตร การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวางแผ่น HDPE ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากวิศวกรเท่านั้น

## 4. การเตรียม Subgrade

### 4.1 ทั่วไป

การขุดและทำพนังกันสำหรับโครงสร้างของบริเวณที่เก็บของต่างๆ (containment) จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 1079-ES-001

### 4.2 การเตรียมหน้าดินขั้นสุดท้าย

ผิวน้ำดินที่จะทำการปูพื้นจะต้องมีพื้นผิวน้ำดินที่นุ่มนิ่ม มีความชื้นต่ำ เพื่อให้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการปูแผ่น HDPE และบริเวณดังกล่าวจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขั้นดินอย่างฉับพลัน ช่วงเวลาในการติดตั้ง ในบริเวณดังกล่าวจะต้องไม่มีน้ำขัง หรือ มีความชื้นมากเกินไป

หากในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถปรับให้มีสภาพเหมาะสม จะต้องใช้วิธีการในการปรับผิวน้ำดินเข้ามาช่วย ซึ่งจะเป็นการปูผิวน้ำดิน ด้วย ดินคุณภาพดี, ดินเหนียวผสมทราย หรือ ทรายละเอียด, ไม่มีส่วนผสมของอินทรีย์สาร และ วัตถุแหลมคมหรือหิน โดยให้มีความหนาอย่างน้อย 25 มม. เพื่อกลุ่มพื้นผิวที่ไม่เรียบ นอกเสียจากว่าจะมีรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุในครอวิ้ง ผิวน้ำดินจะต้องล้างทำความสะอาดและคลึงด้วยลูกกลิ้งเหล็กเพื่อให้ได้ผิวน้ำดินที่สมบูรณ์

ผิวน้ำดินที่จะทำการปูพื้นจะต้องเรียบ อยู่ระหว่าง ± 50 มม. ในทุก ๆ 10 ตารางเมตร เส้นตัดผ่านระหว่างพื้นผิวน้ำดินจะต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 100 มม. บริเวณที่ขึ้นโครงร่าง, และมุมที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้

ผู้รับเหมาปรับสภาพผิวน้ำดิน (Earthwork Contractor) จะต้องทำการปรับสภาพชั้นดินให้แล้วเสร็จ โดยต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้รับเหมาปูพื้น (Liner Contractor) และวิศวกร

### 4.3 การบ่มรูงรักษา

ผู้รับเหมาปรับสภาพผิวดิน (Earthwork Contractor) จะต้องบ่มรูงรักษา ชั้นดินที่ได้รับการปรับสภาพเสร็จเรียบร้อย จนกว่าจะถึงเวลาทำการติดตั้ง โดยจะต้องบ่มรูงรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานในไซต์ให้เรียบร้อยจนกว่าจะถึงเวลาทำการติดตั้งเพื่อปรับสภาพผิวดินให้กลับสู่สภาพเดิมหากเกิดความเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

## 5. การจัดการและการจัดตำแหน่ง (HANDLING AND PLACING)

แผ่น HDPE จะต้องจัดเก็บไว้อย่างดี เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการติดตั้ง

แผ่น HDPE แต่ละม้วนจะต้องคลื่อออกด้วยวิธีที่ถูกต้อง ในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง โดยการคลื่อแผ่น HDPE จะต้องไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน หรือ รอยย่นบนแผ่น HDPE รวมทั้งจะต้องไม่ทำลายพื้นผิวน้ำดินที่ทำการปรับสภาพแล้ว

การคลื่อแผ่น HDPE ไม่ควรทำในขณะที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเชื่อมแผ่น HDPE โดยหลังจากคลื่อแผ่น HDPE ออกจากม้วนแล้วจะต้องพักไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทำการเชื่อม

แผ่นวัสดุสังเคราะห์จะต้องจัดวางไว้ในบริเวณที่มีความร้อนเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการงอ รอยย่น หรือ ตึงจนเกินไป ควรจะมีการวางวัสดุทับชั่วคราว เช่น กระสอบทราย หรือ ล้อยาง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากลม ระหว่างและหลังการติดตั้ง

บุคลากรที่ทำงานในบริเวณพื้นผิวดินของแผ่น HDPE จะต้องสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่ม และต้องไม่สูบบุหรี่หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นวัสดุ

เครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายดิน (Earthmoving machinery) จะต้องไม่ปฏิบัติการใด ๆ บนพื้นผิวของแผ่น HDPE

### 6. การเชื่อมต่อแผ่น HDPE

#### 6.1 ทั่วไป

การทำการเชื่อมแผ่น HDPE จะต้องทำตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตให้ไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้รับเหมาจะทำการเตรียมคำอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน และจะต้องระบุเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมแผ่นไปสังเคราะห์ที่สมบูรณ์

#### 6.2 ผู้ดูแลและการดำเนินงานและบุคลากร (Supervisor and Personnel)

ผู้รับเหมาจะต้องระบุชื่อของผู้ดูแลการดำเนินงาน การเชื่อมแผ่น HDPE ในโครงการก่อนที่จะเริ่มการดำเนินงาน และจะต้องเตรียมการเพื่อพิสูจน์ว่า ผู้ดูแลการดำเนินงานมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบปูพื้นและวัสดุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่ได้ระบุไว้ ผู้ดูแลการดำเนินงานมีหน้าที่บริหารโปรแกรมรับรองคุณภาพของผู้รับเหมา (Contractor's quality assurance program) และจะต้องไม่ทำการเชื่อมต่อแผ่น HDPE โดยไม่มีผู้ดูแลการดำเนินงาน บุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเชื่อมจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือการเชื่อมต่าง ๆ

### 6.3 เครื่องมือเชื่อม

เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมแผ่น HDPE จะต้องเป็นเครื่องมือที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ผลิตแผ่นปูพื้นวิศวกรเท่านั้น เครื่องมือที่ต้องมีการเดินเครื่องเป็นเวลานานจะต้องวางไว้บนล้อลากเพื่อการปฏิบัติงานในเวลาที่จำกัด อุณหภูมิการหลอมจะต้องมีการควบคุมในทุกรายละเอียด ไม่สามารถหลอมต่อตัวกับเครื่องเดินระบบ ซึ่งการเชื่อมจะยุติทันทีหากอุณหภูมิการเชื่อมอยู่ในระดับที่ไม่สามารถทำการเชื่อมให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการเชื่อม รวมไปถึง การเตรียมความร้อนในการอัดรีดเพื่อใช้ในการเชื่อม การอัดรีดได้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจเกิดจาก ความร้อนเกิดขนาด หรือ ความร้อนเย็นในท่อสูบ จะต้องทำการปรับปรุงอุณหภูมิก่อนที่จะทำการเชื่อมซ้ำอีกรอบ โดยใช้แผ่นHDPEผึ้นใหม่

ควรจะทำการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกชิ้น ตามหลักเกณฑ์พื้นฐาน เพื่อให้การทำงานของเครื่องมือนั้น ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด

### 6.4 รอยต่อในแนวตรง

การเชื่อมต่อจะต้องได้รอยต่อที่แข็งแรงในการยึด และวิธีการ Peel ตามที่ได้สาธิตไว้ในการทดสอบการเชื่อมและตัวอย่างการทดสอบแบบ Destructive (อ้างอิง: ข้อ 7) ความกว้างและยาวของการหลอมคล้าย ระหว่างแผ่น HDPE จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อมีการเชื่อมแบบอัดรีด วัสดุที่ใช้หลังจากการหลอมคล้ายเสร็จแล้ว จะต้องมีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่เข้ากันได้กับวัสดุที่ใช้ปูพื้น

การดำเนินงานควรเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความร้อนอยู่ในระดับสูงเกินระหว่างทำการต่อเชื่อม ซึ่งอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปจะทำให้แผ่น HDPE ตกผลึก, Oxidation, เป็นรู หรือ หลวมได้

### 6.5 สภาพอากาศ

การเชื่อมไม่ควรเริ่ม หรือ ดำเนินการต่อระหว่างที่มีฝนตก, หมอกหนา, ลมแรง, หรือ อุณหภูมิอยู่ในระดับที่มากหรือน้อยกว่า 10 – 40 องศาเซลเซียส

### **6.6 การเตรียมพื้นผิวแผ่น HDPE**

พื้นผิวของแผ่น HDPE ที่จะทำการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย, แห้งและ ไม่มีวัตถุแปลกลом เข่น คิน หรือ ราย

หากในคู่มือที่ได้จากผู้ผลิตระบุให้มีการขัดผิวน้ำ จะต้องทำการขัดผิวน้ำให้เรียบร้อยภายในเวลา 1 ชั่วโมงก่อนจะเริ่มทำการเชื่อม โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ควรจะคุมการขัดพื้นผิวเป็นพิเศษในบริเวณรอยต่อ และระวังไม่ให้เกิดการขัดผิวที่มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อความนำของรอยต่อ

### **6.7 การซ่อนทับรอยต่อ**

แผ่น HDPE ที่จะทำการเชื่อมจะต้องวางซ้อนทับกันอย่างน้อย 100 มม เว้นแต่มีการระบุรายละเอียดอื่น ๆ จากผู้ผลิต หรือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อม

“Fish mouths” ตามแนวรอยต่อควรจะทำให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่หากมี Fish mouths เกิดขึ้น จะต้องทำการตัด, ซ่อนทับ และเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกับรอยต่อ

### **6.8 การเชื่อมอินเตอร์เฟสแผ่น HDPE**

การเชื่อมอินเตอร์เฟสแผ่น HDPE สามารถทำได้ทั้งแบบใช้ความร้อนอัคริคเพื่ออินเตอร์เฟส หรือไม่ใช้ก็ได้

สำหรับการอินเตอร์เฟสแบบไม่ใช้ความร้อน แนวตะเข็บจะต้องผ่านการเชื่อมคู่ (double weld) โดยวิธีการหลอมละลายผิวน้ำกับช่องระหว่างอากาศ (air gap between) ลูกกลิ้งแรงดันจะต้องกดลงบนผิวน้ำที่ละลาย พร้อม ๆ กับด้านหลัง ไอร้อนจากอากาศ หรือ เหล็กร้อน (hot shoe) เพื่อให้การเชื่อมเสริงส์

สำหรับการอินเตอร์เฟสแบบอัคริค แนวตะเข็บจะต้องมีการเชื่อมคู่ (double weld) หรือ เชื่อมเดี่ยว (single weld) เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทานตรงตามความต้องการ

### **6.9 การเชื่อมผิวน้ำของแผ่น HDPE**

การเชื่อมผิวน้ำจะต้องทำการหลอมละลายแผ่นอัคริคที่วางทับอยู่ที่ผิวน้ำแผ่น HDPE ทั้งสองแผ่นที่วางทับกัน ความลึกและกว้างที่จะทำการอัคริคจะต้องตรงกับความต้องการเพื่อให้ได้แผ่น

HDPE ที่แข็งแรง ขนาดของบริเวณช่องทับเพื่อทำการอัดรีด จะต้องจัดเตรียมให้สมบูรณ์เพื่อให้การผสานแผ่น HDPE เป็นไปด้วยดี และกล้ายเป็นเนื้อเดียวกัน

### **6.10 การขุดเจาะและการเชื่อมต่อกับโครงสร้าง**

การเชื่อมต่อกับแนวบุกเจาะและโครงสร้างอื่น ๆ ใกล้เคียง จะต้องทำการตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใน Drawing การเชื่อมต่ออย่างน้อย จะต้องมีความแข็งแรงเท่ากับรอยต่อแบบช่องทับธรรมชาติ และต้องไม่ทำให้ปริมาณบรรจุคน้อยลง แรงกดของแผ่นกันซึมบริเวณเชื่อมต่อควรจะมีน้อยที่สุด

## **7. การตรวจสอบและทดสอบ**

### **7.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่า**

พื้นผิวของวัสดุที่ใช้ปูพื้นทุกแผ่นจะต้องผ่านการตรวจสอบระหว่างการวางลงในตำแหน่งเพื่อตรวจหารอยนิเกิล, รอยคลอก, รอยแห่ง, รอยแตก, บริเวณที่มีลักษณะบาง, และความเสียหายอื่น ๆ

บริเวณที่ตรวจพบความไม่สมบูรณ์หรือความเสียหาย ให้บันทึกลงในรายงานความเสียหายของแผ่น HDPE จากการผลิต และทำเครื่องหมายพร้อมทั้งทำการซ่อมแซม

หากยังพบความเสียหายเพิ่มเติมอีก วิศวกรมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้แผ่น HDPE นั้นได้ โดยผู้รับเหมาจะต้องทำการเปลี่ยนม้วนใหม่ และทำการซ่อมแซมจุดที่มีความเสียหายตามที่วิศวกรต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ทำสัญญาไว้

### **7.2 การทดสอบแบบ Non-destructive**

รอยต่อของแผ่น HDPE ทุกแผ่นจะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างละเอียด หากนั้น ก็จะทำการทดสอบแบบ Non-destructive การทดสอบสำหรับรอยต่อที่ทำแบบการเชื่อมคู่ จะทำการเป่าลมเข้าไปในช่องระหว่างรอยเชื่อม ด้วยแรงดัน 200 kPa และทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที หากว่ามีแรงดันภายในหายไปไม่เกิน 10 kPa ถือว่าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับการเชื่อมเดี่ยว จะทดสอบโดยการใช้กล้องสูญญากาศแก้ว และสารละลายสนับ หากไม่มีฟองอากาศที่อยู่ในภาวะสูญญากาศ เป็นเวลา 15 นาที ถือว่าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

### **7.3 การทดสอบรอยเชื่อม**

รอยเชื่อม จะต้องได้รับการทดสอบดังนี้

- ก่อนเริ่มทำงานในแต่ละผลัด (shift)
- การติดตามผลการทำงานทุก ๆ เบรก

### c. การติดตามผลการทำงานของช่างเชื่อม

การทดสอบรอยเชื่อม จะต้องทดสอบความยาวอย่างน้อย 1 เมตร โดยวัสดุที่ใช้ทดสอบและสภาพของ Subgrade จะต้องเหมือนกับที่ใช้อยู่จริง

การทดสอบ tension และ peel อย่างละ 2 ครั้งจะต้องทำให้เสร็จ บนแผ่นที่ตัดออกมากจากแผ่น Test โดยใช้ field tensometer งานเชื่อมจะพิจารณาให้ผ่านการทดสอบ หากแผ่นที่ทำการทดสอบตกลอยู่ที่บริเวณที่ไม่ได้ทำการเชื่อมและห่างจากบริเวณเชื่อม แต่หากว่าการทดสอบล้มเหลวจะต้องทำการทดสอบใหม่ หลังจากได้รับการปรับปรุงจากช่างเชื่อมแล้ว และจะทำการทดสอบจนได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจ การทดสอบจะต้องมีการบันทึก และเก็บแผ่น Test ไว้ วิศวกรมีสิทธิ์ที่จะทำการทดสอบแผ่น Test เพิ่มเติมได้

## 7.4 การทดสอบแบบ Destructive

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบแบบ Destructive จะต้องมาจากรอยต่อที่วิศวกรเจาะลงทุก ๆ หนึ่งตัวอย่าง ต่อ รอยต่อ 100 เมตร หากตัวอย่างที่นำมาไม่ผ่านการทดสอบ จะต้องหาตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อระบุขอบเขตของรอยต่อที่ต้องว่ามาตรฐาน

ตัวอย่างแต่ละชิ้นจะต้องมีความยาว 400 mm x 300 mm (ยาวxกว้าง) และตัดออกเป็นสามส่วน ดังนี้

A. ส่วนสำหรับการทดสอบในฟิลด์ 100 mm x 300 mm (ยาวxกว้าง) สำหรับการทดสอบ Peel และ direct tension อย่างละเอียด ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 7.3

B. ส่วนสำหรับการทดสอบอิสระ 150 mm x 300 mm (ยาวxกว้าง) สำหรับการทดสอบ Peel และ direct tension อย่างละเอียด ตาม ASTM D-638 โดยทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการนอก Site งาน

C. ส่วนสำหรับการบันทึก 50 mm x 300 mm (ยาวxกว้าง) เพื่อส่งให้กับวิศวกร แนบกับรายงานการทดสอบในฟิลด์ และรายงานการทดสอบอิสระ

## 7.5 การบันทึก

ผลการทดสอบและตรวจสอบแผ่นวัสดุสังเคราะห์ จะต้องส่งให้กับวิศวกรเพื่อเป็นรายงานความคืบหน้าของงาน ความสมบูรณ์ของงานจะไม่ได้รับการรับรองจนกว่าทำการส่งรายงานการปฏิบัติงาน การบันทึกจะต้องทำตามหัวข้อ ดังนี้

- A. ครอติ้งของผู้รับเหมา ที่แสดงรายละเอียดของจำนวนแผ่นวัสดุถังเคราะห์ และ จำนวนรอยเชื่อมต่อ, ระบุหมายเลขประจำม้วนเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของงาน, และบริเวณที่จะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อการทดสอบแบบ Destructive
- B. รายงานการทดสอบม้วนแผ่น HDPE ที่มาจากการผลิตทุกม้วนที่ใช้
- C. รายงานการทดสอบด้วย vacuum box หรือ การฟองลมในแต่ละวัน โดยอ้างอิงตามหมายเลขอroyต่อ กรณีรอยเชื่อมเดี่ยว(single weld)
- D. รายงานการทดสอบรอยต่อในฟล็อกซ์ โดยอ้างอิงตามหมายเลขอroyต่อ, เครื่องมือที่ใช้, และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพอากาศและข้อแก้ไขสำหรับการควบคุมเครื่องมือ
- E. รายงานการทดสอบแบบ Destructive ภายในฟล็อกซ์ และบันทึกผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงตามหมายเลขอroyต่อ
- F. รายงานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ จะต้องส่งภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์จากเวลาที่ทำการทดสอบ

## **8. ANCHOR TRENCHES**

ANCHOR TRENCHES จะต้องทำการขุดตามรายละเอียดที่แสดงในครอติ้ง และต้องมีการระบายน้ำที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการอักตัวในช่วงฝนตก คูดิน (Trench) จะต้องทำการฝังกลบในตอนเข้าตู้ ขณะที่แผ่นไยสังเคราะห์หดตัวมากที่สุด การฝังกลบจะต้องทำให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อไม่ให้ตึงจนเกินไป

## **9. ทางระบายน้ำเพื่อตรวจสอบรอยรั่ว**

ทางระบายน้ำเพื่อตรวจสอบรอยรั่วใช้แผ่นกันซึมจะต้องสร้างตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในครอติ้ง ทางระบายน้ำจะต้องชิดและวางในแนวเดียวกับชั้นดินทุกทิศทาง ทางระบายน้ำจะต้องสามารถป้องกันไม่ให้瓦斯 ได้ ฯ เช่นมาได้ แม้แต่ตัวถุงขนาดเล็กมาก เพราะอาจจะทำให้การระบายน้ำติดขัด โดยการบุดดี้แยแผ่นไยสังเคราะห์ Geotextile